

Speleologia urbana a Medole per verifiche sul canale Seriola

MEDOLE. Stretta collaborazione tra il Gruppo Speleologico Mantovano, l'Amministrazione Comunale di Medole ed il consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana in occasione della verifica della stabilità della vecchia condotta del canale Seriola Marchionale sottopassante l'abitato di Medole. Nei mesi scorsi si è verifica-

to un cedimento di un tratto stradale conseguente alla condotta sottostante, creando una situazione di pericolo per la viabilità. Per questo motivo, venerdì scorso tecnici del consorzio di bonifica ed anche speleologi per passione, coadiuvati dal personale del Comune di Medole, hanno percorso l'interno della condotta (alta in media un metro) per verificare le cause del cedimento. Sono stati eseguiti sia i necessari rilievi che scattate fotografie all'interno della condotta, materiale prezioso che servirà ai tecnici per poter programmare tutti i necessari interventi di ripristino della tombinatura.



Gli speleologi in azione